รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงขยายห้องน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนหนองแตงเม

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : เตรียมพื้นที่ขยายด้านข้าง ห้องน้ำเดิม

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : เตรียมวัสดุในการดำเนินการ

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : ขุดหลุมวางบ่อพักใหม่ 2 หลุม หลุมละ 7 ปอก **x** 150 เซนติเมตร

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : เตรียมวัสดุในการดำเนินการเพิ่มเติม

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : ขุดหลุมวางเสา

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : วางระบบท่อส้วมและประปา

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : วางระบบท่อ และขึ้นโครงหลังคา

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : ก่อคานกั้นแนวแต่ละห้อง

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : ถมดินปรับพื้น เตรียมเทพื้น

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : ถมดินปรับพื้น เตรียมเทพื้นต่อ

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : เทพื้นเสร็จ และเริ่มก่อผนังกั้น

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : ก่ออิฐบล็อกผนังกั้น และเริ่มมุงหลังคาเมทัลชีท

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : ก่ออิฐบล็อกผนังกั้น และมุงหลังคาเมทัลชีทเสร็จ

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : ก่ออิฐบล็อกผนังกั้น ฝั่งติดหลังห้องน้ำเก่า

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : ก่อผนังวางประตู

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : เริ่มตีฝ้าเพดาน

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : เริ่มฉาบผนังด้านใน

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : เริ่มฉาบผนังด้านใน-ด้านนอก ตีฝ้า ติดไฟ วางถังน้ำ เสร็จ

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : ปูกระเบื้องในห้องน้ำ ด้านนอกทางเดินหน้า-หลัง พร้อมทาสี

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : ทาสี ติดประตู วางสุขภัณฑ์

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : ติดป้ายห้องน้ำ ล้างทำความสะอาด เตรียมส่งมอบงาน

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : ประชุมเพื่อขอเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯ

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : ป้ายโครงการ



ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : ติดป้ายประกาศโครงการ

ภาพรายงานผลการดำเนินงาน : มอบเงินสำหรับค่าช่าง ให้หลวงพ่อจำนวน 200,000 บาท